

觸控螢幕定位點教學

步驟	圖片	說明
1		<p>按下 RETURN 鍵。</p>
2		<p>同時觸碰螢幕任何一處不放。</p>

3		直到出現“System initialization...”訊息，放開。
4		點選“Calibration”。
5		點選中間“+”符號。


6		點選左上角“+”符號。
7		點選右上角“+”符號。
8		點選右下角“+”符號。

9



點選左下角“+”符號。

10



完成後點選“Save and exit”，存檔離開，完成定位點。